FIRST QUANTUM MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Operaciones Planta Proceso Cobre Panama.


Inspeccion regular de los Ductos

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua		
Fecha	***Tiempo***	***Observaciones***
Noviembre 2020	*00:00 hrs*	*Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y distancia a lo largo de la tubería para respaldar.*
Sunday, November 08, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Continuan reparacion de las linea R1 Km 5+800
	1600hrs	Recorrido al concentraducto sin novedad
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	0210hrs	Recorrido al concentraducto sin novedad
	0340 hrs	Sin novedad.
Monday, November 09, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Sin novedad.
	1600hrs	Continua la reparacion de R1 Km 5+800
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	0210hrs	Sin novedad.
	0600 hrs	recorrido al concentraducto sin novedad
Tuesday, November 10, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1500hrs	Sin novedad.
	1600hrs	Recorrido al concentraducto sin novedad
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en la brida linea de la baracaza 1 de decantacion
	0210hrs	Sin novedad.
	0340 hrs	Recorrido al concentraducto sin novedad.
Wednesday, November 11, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1500hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1600hrs	Se realiza limpieza de lina de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	0210hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	0340 hrs	Recorrido a puerto sin novedad
Thursday, November 12, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1500hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1600hrs	Se realiza limpieza de lina de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	0210hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	0340 hrs	Recorrido a puerto sin novedad
Friday, November 13, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1500hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1600hrs	Se realiza limpieza de lina de concentrado hacia puerto.
Turno Noche	0200hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	0210hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	400 hrs	Recorrido a puerto sin novedad
Saturday, November 14, 2020		
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en hose flexible en las bombas de decantacion 364-PP-90009/9013/9014
	1500hrs	Fuga de agua en las valvulas de venteo de las bombas de decantacion 364-PP-9004/9006/9007/9008/9016/9011.
	1600hrs	Se realiza limpieza de lina de concentrado hacia puerto.

Operaciones Planta Proceso Cobre Panama.

Inspeccion regular de los Ductos

Registro Fotografico



Fuga en Valvulas de Venteo en bombas de Decantacion 08/10/2020	Fuga en manguera Flexible en Decantacion 08/10/2020
364-PP-9011	364-PP-9014
364-PP-9006 10/10/2020	364-PP-9011 12/10/2020